

Barrick Gold Corp.: starke Regenfälle beeinträchtigen das Pueblo-Viejo-Projekt

30.05.2011 | [Redaktion](#)

[Barrick Gold Corporation](#) gab bekannt, dass extrem starke Niederschläge in der vergangenen Woche die Tailings-Anlage des zu 60% eigenen Pueblo-Viejo-Projekts in der Dominikanischen Republik beschädigt haben. Das genaue Ausmaß der Schäden wird noch beurteilt. Es gab glücklicherweise keine Verletzten, ein Großteil der Mitarbeiter wurde vorsichtshalber evakuiert.

Das Unternehmen erwartet, dass die Regenfälle den Zeitplan des Projekts beeinträchtigen wird. Bisher war man von einem Produktionsbeginn im ersten Quartal 2012 ausgegangen.

© Redaktion [MinenPortal.de](#)

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/26824--Barrick-Gold-Corp.--starke-Regenfaelle-beeintraechtigen-das-Pueblo-Viejo-Projekt.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).