

# Harmony Gold Mining Co. Ltd.: In der Bambanani Mine eingeschlossener Arbeiter tot geborgen

29.09.2010 | [Redaktion](#)

Am Montag hatte das Unternehmen gemeldet, dass zwei Minenarbeiter in Folge eines seismischen Ereignisses in der Bambanani Mine eingeschlossenen wurden. Kurz nach dem Vorfall waren bereits sechs Mitarbeiter lebend geborgen worden, davon mussten drei in eine Klinik eingeliefert werden.

Nun gab Harmony Gold Mining Company Limited bekannt, dass ein Rettungsteam gestern einen der zwei Vermissten tot aufgefunden habe. Die Suche nach dem letzten weiterhin verschütteten Mitarbeiter werde laut dem Unternehmen fortgesetzt. Die Such- und Rettungsteams seien rund um die Uhr im Einsatz.

© Redaktion [MinenPortal.de](#)

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/21778--Harmony-Gold-Mining-Co.-Ltd.--In-der-Bambanani-Mine-eingeschlossener-Arbeiter-tot-geborgen.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinen](#).